


Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 2000 L

Volltransparent



BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel


O90 zum Öffnen 90°

SD Sturzdichtung

Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung gerade



BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

O90 zum Öffnen 90°

Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung schräg



BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

O90 zum Öffnen 90°